

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dengan produksi pabrik 1 juta pcs dan serta saran – saran yang diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki kekurangan pabrik yang harus diperbaiki;

5.1 Kesimpulan

- a. Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dengan jumlah produksi 1 juta pcs/ 16 jam kerja, perusahaan tidak perlu lagi menambah mesin, karena dengan jumlah mesin yang dimiliki perusahaan sudah dapat menyelesaikan kebutuhan produksi tersebut.
- b. Efisiensi mesin yang dimiliki oleh perusahaan PT. Lamindo Ageng Mandiri (0,95) dapat dikatakan baik, karena nilai tingkat efisiensi lebih besar dari ketetapan efisiensi yang ada yaitu sebesar 0,8 sampai 0,9.

5.2 Saran - saran

Untuk melaksanakan proses dan pemeliharaan yang baik, sehingga tujuan pokok dari kelangsungan proses operasi maka disarankan:

- a) Disarankan perusahaan untuk mengoptimalkan kerja mesin, karena mesin mampu untuk memproduksi produk jauh lebih banyak.

Untuk itu perusahaan harus mencari pasaran/ *konsumen* yang bisa menampung produk lebih banyak.

