

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui survey lapangan dan interview dengan pihak-pihak terkait, maka dapat disimpulkan bahwa mendesain ulang Interior Gedung IGD dan Poli Rumah Sakit H. Sahudin Kutacane Aceh Tenggara harus dilakukan agar rumah sakit H. Sahudin memenuhi standar nasional dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

1. Kurangnya beberapa fasilitas penunjang medis dan non medis harus ditambahkan.
 - Desain penambahan ruang poliklinik
 - Tempat beristirahat bagi paramedis
 - Ruang rapat di area perkantoran administrator rumah sakit
 - Ruang tunggu/ruang bermain bagi pasien anak.
 - *Ramp* untuk mengakomodir mobilitas pasien yang akan melakukan pemeriksaan di ruang poli lantai 2.
2. Desain ulang yang dilakukan harus memperhatikan aspek fungsional, kenyamanan dan estetika.
 - Sirkulasi antar ruang diperbaiki
 - Kedekatan antar ruang diperbaiki
 - Memakai aksan kedaerahan pada ruang publik
 - Menambahkan aksan modern dengan material kayu, akrilik dan lampu dengan motif geometris di *frontdesk*, ruang direktur rumah sakit, ruang rapat, dan area bermain anak.

B. Saran

Dengan telah terpenuhinya ruang poli sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, perlu adanya perhatian terhadap ruang perawatan dalam artian jumlah

bed, sirkulasi, kelengkapan peralatan dan kenyamanan ruang. Hal tersebut diharapkan dapat menunjang fasilitas secara menyeluruh pada Rumah Sakit H. Sahudin Kutacane Aceh Tenggara.

