


LAMPIRAN



LAMPIRAN



LAMPIRAN

16:15 55%

← Entry Data Pemasangan Baru

UTAMA ISI KWH SUMBER TL TEKNIK P

-8.6151669

Location Y

116.086943

Accurate Location (Meters)

21.6

Foto Bukti Pekerjaan

BA/PK/SPJBT

SLO/IMB

HAPUS HAPUS

Pastikan data yang Anda masukkan sudah benar.

KEMBALI SELANJUTNYA

15:53 58%

← Selesai Pasang

Waktu Selesai Pasang

17 Maret 2023 14:53:08 WIB

Nama Pelanggan

JANHAR

No Hp / Telp Pelanggan

628787087207

Nomor Konfirmasi

628787087207

Nama Saksi

JANHAR

Keterangan Pemberi Informasi

☐ Pemilik ☐ Penghuni ☒ Pembayar

SIMPAN DATA

16:19 54%

← Entry Data Pemasangan Baru

UTAMA ISI KWH SUMBER TL TEKNIK P

-8.6151669

Location Y

116.086943

Accurate Location (Meters)

21.6

Foto Bukti Pekerjaan

BA/PK/SPJBT

SLO/IMB

HAPUS HAPUS

Pastikan data yang Anda masukkan sudah benar.

KEMBALI SIMPAN DATA

16:15 55%

← Entry Data Pemasangan Baru

UTAMA ISI KWH SUMBER TL TEKNIK P

-8.6151669

Location Y

116.086943

Accurate Location (Meters)

21.6

Foto Bukti Pekerjaan

BA/PK/SPJBT

SLO/IMB

HAPUS HAPUS

Pastikan data yang Anda masukkan sudah benar.

KEMBALI SELANJUTNYA

LAMPIRAN

DATA PENGAMBILAN SAMPEL KEGIATAN PENYAMBUNGAN PELANGGAN 1 PHASE SEBELUM IMPLEMENTASI FSO PER UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) DI PLN UP3 MATARAM

No.	Deskripsi Kegiatan/ Tugas	Sampel Waktu Per Unit Layanan Pelanggan (ULP)			Waktu rata-rata (Jam)
		Cakranegara	Praya	Ampenan	
1	PK-BA Tercetak	2,5	2	1,5	2
2	Penyerahan PK-BA ke Bag. TE	1	0,8	1,2	1
3	Di Bagian TE	1,9	1,8	2,3	2
4	Pembagian WO Vendor	1,1	0,9	1	1
5	Penyerahan PK-BA ke Vendor	2,2	1,9	1,9	2
6	Berkas di Vendor	1,3	0,9	0,8	1
7	Pengambilan Material	0,5	0,4	0,6	0,5
8	Ke gudang	0,5	0,5	0,5	0,5
9	Di Bagian Gudang	1,9	2,2	1,9	2
10	Pemilahan Material	1	1	1	1
11	Menuju Lokasi Pelanggan	1,8	2,3	1,9	2
12	Pemasangan berdasarkan urutan	32	46	30	36
13	Cek lokasi/Survey	0,4	0,5	0,6	0,5
14	Proses Pasang & Isi PK BA	0,9	1,2	0,9	1
15	Menunggu berkas terkumpul	22	26	24	24
16	Pengembalian Berkas ke ULP	2	2,2	1,8	2
17	Di Bagian TE	1,9	1,9	2,2	2
18	Penyerahan Berkas ke Bagian PP	0,5	0,5	0,5	0,5
19	Di Bagian PP	1,9	2,4	1,7	2
20	Proses PDL	1,5	1,5	1,5	1,5
Total Waktu		78,8	96,9	77,8	84,5
Total Transportation		8	8,2	7,8	8
Total Delay		30,9	35,2	32,9	33

LAMPIRAN

DATA PENGAMBILAN SAMPEL KEGIATAN PENYAMBUNGAN PELANGGAN 1 PHASE SETELAH IMPLEMENTASI FSO PER UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) DI PLN UP3 MATARAM

No.	Deskripsi Kegiatan/ Tugas	Sampel Waktu Per Unit Layanan Pelanggan (ULP)			Waktu rata-rata (Jam)
		Cakranegara	Praya	Ampenan	
1	PK-BA Tercetak	2,5	2	1,5	2
2	Penyerahan PK-BA ke Bag. TE	1	0,8	1,2	1
3	Di Bagian TE	1,9	1,8	2,3	2
4	Pembagian WO Vendor	1,1	0,9	1	1
5	Penyerahan PK-BA ke Vendor	2,2	1,9	1,9	2
6	Berkas di Vendor	1,3	0,9	0,8	1
7	Pengambilan Material	0,5	0,4	0,6	0,5
8	Ke gudang	0,5	0,5	0,5	0,5
9	Di Bagian Gudang	1,9	2,2	1,9	2
10	Pemilahan Material	1	1	1	1
11	Penggunaan Aplikasi FSO	35,5	36,5	36	36
12	Verifikasi di Bagian TE	1,9	1,9	2,2	2
14	Di Bagian PP	1,9	2,4	1,7	2
15	Proses PDL	1,5	1,5	1,5	1,5
Total Waktu		54,7	54,7	54,1	54,5
Total Transportation		3,7	3,2	3,6	3,5
Total Delay		8,9	9,2	8,9	9